





Система вентиляции сушилок СУР-4; СУР-5; СУР-9

I. СУР-4 СБ 10-42-02 Привод вентиляторов



III. СУР-4 СБ 10-53-02 Привод вентиляторов



Поз.	Состав узла		Исполнение			Примечание
	Обозначение	Наименование	I	II	III	
			Кол-во, шт.			
1		Подшипник с охлаждением	4	2	2	
2		Подшипник	4	2	6	
3		Крыльчатка	4	2	2	
4		Колесо вентилятора левое	2	2	-	
5		Колесо вентилятора правое	2	-	2	
6		Колесо вентилятора левое	-	-	2	
7		Вал	2	-	2	
8		Вал	2	-	2	
9		Вал	-	1	-	
10		Вал	-	1	-	
11		Шкив	4	2	4	
12		Шкив	1	-	1	
13.1		Шкив	-	1*	-	
13.2		Шкив (* / взамен 13.1)	-	1	-	
14		Ремень клиновой В3150Г	4	2	4	
15		Электродвигатель	1	-	1	
16		Электродвигатель	-	1	-	
17		Подшипник №13611	8	4	8	
18		Кольцо СП 71-54-6	24	12	20	
19		Шпонка 3-12×8×40	4	2	4	
		Гайка М36×1,5-055	4	2	4	
		Шайба 36.05.05	4	2	4	
20		Шпонка 3-14×9×56	4	2	4	
		Штифт 4×12	4	2	4	
		Винт В2М6-8g×16.05.05	4	2	4	
		Шайба 7019-0630	4	2	4	